

[별지 1-2] 4차 최종 잔재물조사표

석면잔재물 조사표

학교명	보문고등학교	대표자	이승규	전화번호	062-940-8804
소재지	광주시 광산구 어등대로529번길 37	해체제거 면적		<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만	

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	4동	의심 잔재물 발견 건물 수	○ 개		
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관	교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	이사장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	문서고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1-2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1-3	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1-4	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1-5	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	수준1-1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1-6	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1-7	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1-8	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1-9	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1-10	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	리소스실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	화학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	과학준비실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	생물실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
체육관동	탁구장	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	여자탈의실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	교구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	방송실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
급식동	세면실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	장애인화장실1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	장애인화장실2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	급식동3층홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	급식동4층홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	급식동4층화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	4층전실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
경비실	5층화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	경비 숙직실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	경비안내실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	확인결과 잔재물 없음.
------------------------	--------------

2019 . 01. 16.

조사자 (모니터단 구성원)	(소속) 보문고 (소속) 보문고	직급 : 교장 직급 : 교감	성명 : 이승규 성명 : 최인커	(서명) 최인커
조사자 (모니터단 구성원)	(소속) 보문고 (소속) 보문고 행정실	직급 : 교무부장 직급 : 관리운영의	성명 : 정경모 성명 : 김민근	(서명) 정경모 김민근
조사자 (모니터단 구성원)	(소속) 길건축사사무소 (소속) 한국환경공단	직급 : 석면감리 직급 : 외부전문가	성명 : 김삼현 성명 : 백광일	김삼현 백광일
조사자 (모니터단 구성원)	(소속) 시민생활 환경회의 (소속) 학부모 위원	직급 : 학이사장 직급 : 학부모	성명 : 김순임 성명 : 육선덕	(서명) 김순임 (서명) 육선덕
조사자 (모니터단 구성원)	(소속) 학부모 위원 (소속) 학부모 위원	직급 : 학부모 직급 : 학부모	성명 : 유수영 성명 : 황혜인	유수영 황혜인